

Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

# Reconditionnement de l'étage principal et de la servo-vanne de

### **MOOG**



Fabricant: partnership

Réf. produit :

RS2010

# **Description**

Les vannes reçues pour réparation sont soumises à une inspection initiale afin de déterminer l'étendue des réparations nécessaires.

#### Inspection à l'arrivée

## Stade principal du MOOG-HYDROLUX

- état du piston (frottement du piston)
- sortie de l'électronique
- position du capteur de déplacement
- électronique avec capteur de déplacement
- Joints toriques et joints d'étanchéité

étage pilote MOOG



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

- état des filtres
- séparateur de faisceau
- qualité de l'huile
- jeu entre le piston et les bagues
- électronique avec capteur de déplacement
- joints toriques
- comportement de la commande dans la gamme des petits signaux
- réglage du zéro
- état des buses

#### vanne d'isolement

• joint torique

Après approbation de l'ordre de réparation, les services requis sont exécutés et documentés. Enfin, un test fonctionnel est effectué avec création et évaluation de diagrammes.